

# 噪声检测结果报告单

编号:

| 单位名称  | 山东凯翔阳光集团有限公司                  |                      |                |                             |                      |            |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| 单位地址  | 日照市五莲县滨河路138号                 | 检测目的                 | 自行监测           |                             |                      |            |
| 检测日期  | 2023. 8. 31                   | 监测地点                 | 山东凯翔阳光集团有限公司厂界 |                             |                      |            |
| 检测项目  | 等效连续A声级                       | 检测仪器                 | AWA5680噪声监测仪   |                             |                      |            |
| 检测方法  | 《工业企业厂界噪声环境排放标准》<br>《声环境质量标准》 |                      | 方法依据           | GB12348-2008<br>GB3096-2008 |                      |            |
| 检测位置  | 检测时间                          | 昼间噪声排放 ( 6 时— 22 时 ) |                | 检测时间                        | 夜间噪声排放 ( 22 时— 6 时 ) |            |
|   |                               | 执行标准Leq dB(A)        | 等效声级dB (A)     |                             | 执行标准Leq dB(A)        | 等效声级dB (A) |
| 北厂界   | 8:20                          | 65                   | 41.7           | 22:15                       | 55                   | 42.8       |
| 西厂界   | 8:16                          | 70                   | 50.6           | 22:11                       | 55                   | 51.6       |
| 南厂界   | 8:11                          | 65                   | 51.8           | 22:07                       | 55                   | 50.7       |
| 东厂界   | 8:09                          | 65                   | 42.3           | 22:03                       | 55                   | 41.3       |
| 备注:   |                               |                      |                |                             |                      |            |
|  |                               |                      |                |                             |                      |            |
| 检测员   | 冯士林                           | 审核                   |                | 填表人                         | 冯士林                  |            |